

SPRÁVA O ZÁSAHU

EVIDENČNÉ ČÍSLO UDALOSTI: **5/2016**

DRUH A NÁZOV HASIČSKEJ JEDNOTKY:

Dobrovoľný hasičský zbor obce Nitrianske Pravno

DÁTUM (deň/mesiac/rok): **25.7.2016**

TYP UDALOSTI: **Prívalové dažde**

BLIŽŠIE: **Spriechodnenie vodného toku**

OBEC: **Nitrianske Pravno**

ADRESA: GPS: **Dlhá 564/90**

OBJEKT: **Mostové teleso**

PODLAŽIE: **X**

PRIESTOR: **X**

VZDIALENOSŤ OD HASIČSKEJ STANICE (km): **1 km**

ČASOVÉ ÚDAJE (hod./min.):

Hlásenie udalosti:	18:28
Vyhlásenie poplachu:	18:29
Výjazd jednotky:	18:35
Príchod na miesto zásahu:	18:39
Začatie zásahu:	18:40
Odchod na hasičskú stanicu:	20:25
Príchod na hasičskú stanicu:	20:30

LOKALIZÁCIA POŽIARU:

Čas (hod./min.): X

Plocha požiaru (m²):

Výkon prúdov (l.min.-1): X

Obvod požiaru (m): X

LIKVIDÁCIA POŽIARU:

Dátum (deň/mesiac/rok): X

Čas (hod./min.): X

DOPRAVA VODY:

Kyvadlová (km): X

Hadicami (druh/m): X

ČINNOSŤ PRED PRÍCHODOM HASIČSKEJ JEDNOTKY (občania, iné služby):

PRIVOLANÁ TECHNIKA HASIČSKEJ JEDNOTKY:

Technika	Evidenčné číslo	Privolaná kým	Príjazd	Odchod
CAS K25	PD967DT	Ohlasovňa DHZO, N.Pravno	18:39	20:25

ČASOVÝ PRIEBEH NASADENÝCH HASIČSKÝCH JEDNOTIEK:

Hasičská jednotka	Ohlásenie	Výjazd	Príchod	Začatie	Odchod	Technika	Počet osôb
DHZO Nitr. Pravno	18:28	18:35	18:39	18:40	20:25	CAS K25	1+3

ČINNOSŤ HASIČSKEJ JEDNOTKY:

Druh vykonávanej štandardnej činnosti/Poradie	Prúd/Poradie
Hasebné práce (lokalizácia + likvidácia)	X

POUŽITÁ HASIACA LÁTKA: Druh: **X**
(SORBENT) Množstvo: X

SPOLUPRÁCA HASIČSKEJ JEDNOTKY S: **X**
ZAMORENÉ BOLI: X

POMOC POSKYTNUTÁ OSOBÁM:

Osoby	Posti.	Usmr.	Zran.	Zach.
Deti:	x	x	x	x
Dospelí:	x	X	x	x

VZNIK (dátum a čas): **X**
SPOZOROVANIE (dátum a čas): **18:25**
KTO SPOZOROVAL: **Martin Ličko**
PREDBEŽNÁ PRIAMA VÝŠKA ŠKODY: X
UCHRÁNENÉ HODNOTY: **X**
RIADIACI ŠTÁB (A/N): **N**
STUPEŇ POPLACHU (1): **1**

UDALOSŤ HLÁSIL: **Ohlasovňa DHZO, N. Pravno**
ČAS OHLÁSENIA (hod./min.): **18:28**
ADRESA:
ČÍSLO TELEFÓNU: **X**
MAJITEĽ: **X**
UŽÍVATEĽ: **X**
PRÍČINA VZNIKU POŽIARU: **X**
ÚMYSELNÉ ZAPÁLENIE (A/N): **X**

OPIS ČINNOSTI HASIČSKEJ JEDNOTKY NA MIESTE UDALOSTI:

Po príjazde na miesto ohlásenia bolo zistené že sa jedná o upchatie vodného koryta rieky Nitra naplaveninami po privalových daždoch . Naplaveniny boli uchytené na dočasnej podpornej konštrukcii mosta vo výstavbe. VZ vydal rozkaz na protipovodňovú ústroj . Koryto bolo postupne vyčistené trhacími hákmi a dočasná podporná konštrukcia uvoľnená. Po ukončení záchranných prác bolo miesto udalosti odovzdané majiteľovi . Následne VZ vydal rozkaz na návrat na základňu.

MENO: **Miroslav Leitman**
DÁTUM: **25.7.2016**
ČAS: **21:12**